
Ød1 THRU x4
Ød2 x16
F
xx
A
E
D
B
G
H
C


3
6
60.00°
60.00°
Ø3 ↧3
Ø6 ↧5
SECTION A-A


2.50
25
2.50
1
1
SECTION C-C


2
1.50
1
0.50
0.25
2
1.50
1
0.50
0.25
2
2
SECTION D-D


60
50
40
30
20
xx B C
7
10
A
SECTION B-B


25.25
25
24.75
24.50
23.50
23
22.50
22
20.50
19.50
18.50
17.50
15.50
14
12.50
11
8
6
4
2
0
2
4
6
8
11
12.50
14
15.50
17.50
18.50
19.50
20.50
22
22.50
23
23.50
24.50
24.75
25
25.25
2
2
SECTION E-E
7
5
3
4
6
XX
A
SECTION F-F
7
6
4
3
5
A
SECTION G-G